

## 炭素協会規格（JCAS）一覧表

番号	制定年	最新改正年	名 称	非会員価格
4	1965	2008	不浸透性黒鉛管	500
5	1965		並形炭素レンガの寸法	300
7	1967		準異形炭素レンガの形状と寸法	500
9	1967	1987	電気機械用小形ブラシの寸法	1,000
11	1968		炭素れんが試験方法	800
12	1968	2006	電気機械用ブラシのリード線取付抵抗試験方法	500
14	1971	2006	電気機械用ブラシのリード線取付強さの試験方法	500
15	1971	2008	不浸透性黒鉛の物理試験方法	1,000
16	1973		カーボンブロックの試験方法	1,800
17	1976	2008	滑り軸受用カーボンブシュ	900
18	1978	2009	石英ガラス膨張計による平均線熱膨張係数の測定法	1,100
20	1980	2010	不浸透性黒鉛の化学試験方法	800
21	1980	2010	特殊炭素製品の加工寸法の普通許容差	1,000
23	1987		引張破断歪測定法	1,000
24	1995		高純度黒鉛素材の化学分析方法	700
25	2013		電気機械用ブラシ用語集	2,000

購入ご希望の方は、JCAS番号、部数、送付先を明記の上、  
 FAX：03-5259-0646、またはE-mail：tankyoo@oak.ocn.ne.jpでお申し込み下さい。  
 請求書は別途、郵送にてお送りさせていただきます。  
 なお、ご請求金額は、送料代金を加算した金額になりますのでご了承下さい。